


ДЕФЕКТОВКА

1. Делаем полный комплект фото.




2. Заполняем бланк согласования.

АКТ ОСМОТРА

г. Москва
 Осмотр произведён мастером Александр Се «16» И 2020 г.
 на основании Направления № 241988100 от «15» И 2020 г.
 Место осмотра ООО Каргласс время 14:00
 На осмотр представлен автомобиль FORD KUGA год выпуска 2014
 VIN Z6FAHXKESMHK76787 регистр знак ТМРВН777
 Клиент Иванов Александрович

При осмотре установлены следующие повреждения

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Скол находится в зоне видимости водителя |
| <input type="checkbox"/> | Скол расположен на расстоянии менее 60мм от края стекла |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Размер скола превышает размер 5 рублевой монеты (25мм) |
| <input type="checkbox"/> | Скол в зоне работы Д.Д. или системы помощи водителю |
| <input type="checkbox"/> | |



Заключение:

Требуется замена ветрового стекла.
Прошу согласовать замену.

Акт составлен по наружному осмотру, при этом присутствовали:

Мастер Александр Се (Се)
 Клиент Иванов А.А. (Иванов)

