



Оформление брака.

(отправляем все на почту region@carglass.ru)

Делаем четкие фото:

1. Несколько фото повреждения
2. Фото логотипа стекла
3. Фото всех наклеек на стекле
4. Фото стекла полностью
5. Фото упаковки в котором привезли стекло





организации!!!



Заполняем акт о браке. Обязательно ставим печать вашей

АКТ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ
ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Место составления	г. Калининград
Дата	27/01/2021

Плательщик (наименование, ИНН/КПП, адрес): ООО Каргласс ИНН 7736621120

Грузополучатель (адрес): 236009, г. Калининград, проспект Победы 221А

Поставщик (наименование): ООО Каргласс ИНН 7736621120

Грузоотправитель (наименование, адрес): ООО Каргласс

Перевозчик (наименование): _____

Дата поступления: « 27 » января 2021 г.



Сопроводительные документы (наименование, номер, дата): М0т-360

Настоящим актом зафиксированы следующие расхождения при приемке товарно-материальных ценностей:

№	Номенклатура		Количество по документам	Количество по факту	Установленный брак	
	Наименование	Сканкод/еврокод			Количество	Дефект (описание и возможные причины образования)
	ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXT VAN 2D	4584AGN	1	1	1	Бой при транспортировке (скол)

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

Груз сдал сотрудник ООО «Каргласс»

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)
Груз принял: Директор		
_____ (должность)	_____ (подпись)	Чехонин Игорь Геннадьевич (ФИО)

